



RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 24/2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID N° 360.419.-----

Asunción, 23 de septiembre de 2019.-

VISTO: El Dictamen UOC N° 151/2019, de fecha 5 de setiembre de 2019, por el cual la Unidad Operativa de Contrataciones refrendó el ICEO N° 43/2019, elaborado en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 24/2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID N° 360.419.-----

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución C.A.J. N° 179, de fecha 24 de julio de 2019, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones, se autorizó el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 24/2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID N° 360.419 y se encargó a la Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites pertinentes.-----

Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han dictado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 43/19, de fecha 2 de setiembre de 2019, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, los cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, el Decreto N° 21.909/03 y las Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso.-----

El Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 43/19, menciona cuanto sigue: “En virtud de lo expuesto en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2.051/2003 “De Contrataciones Públicas”, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda en relación al llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC N° 24/2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS” – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – ID N° 360.419, cuanto sigue:-----

- a) ADJUDICAR el presente proceso a la empresa COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un Monto Mínimo de Gs. 400.000.000 (guaraníes cuatrocientos millones) y Monto Máximo de Gs. 800.000.000 (guaraníes ochocientos millones) conforme a los precios unitarios indicados en su oferta y por un periodo de 24 (veinte y cuatro) meses...” (sic).-----

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Gladys Bareño de Mónica
Ministra

...//...
1/3

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria

RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, por medio del Dictamen UOC N° 151/19, refrendó el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 43/19.-----

De igual manera, se menciona que se ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1277/2019, de fecha 1 de agosto de 2019, a fin de certificar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los compromisos a ser asumidos en el marco de la presente contratación.-----

La Acordada N° 865, de fecha 10 de diciembre de 2013, de la Corte Suprema de Justicia, dispuso la creación de un Consejo de Administración Judicial.-----

La Acordada N° 1269, de fecha 8 de octubre de 2018, por la cual la Corte Suprema de Justicia, aprobó el reglamento del Consejo de Administración Judicial, que en su Art. 1° textualmente dice: “El Consejo de Administración Judicial, dependerá jerárquicamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y estará subordinado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.”-----

Es la autoridad en materia administrativa, presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial”.-----

POR TANTO, en uso de sus atribuciones; e.-----

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:**

ART. 1°: **ADJUDICAR** el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 24/2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID N° 360.419, a la firma Compañía Comercial General Industrial Ltda. S.R.L., por un monto mínimo de **G 400.000.000** (Guaraníes cuatrocientos millones) y un monto máximo de **G 800.000.000** (Guaraníes ochocientos millones), por un período de 24 (veinte y cuatro) meses, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I de la presente Resolución.-----


Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro


Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

...//...


Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente


Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria

2/3



RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250...

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

ART. 2°: **AUTORIZAR** a los Consejeros del Consejo de Administración Judicial, a suscribir el Anexo 1, que consta de 7 (siete) páginas, que además será refrendado por la Secretaria del CAJ.-----

ART. 3°: **DISPONER**, la suscripción del Contrato correspondiente, entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente y el oferente adjudicado, de acuerdo con el Artículo 1° de la presente Resolución.-----

ART. 4°: **IMPUTAR**, la erogación dispuesta en el Artículo 1° al rubro correspondiente.-----

ART. 5°: **COMUNICAR**, lo dispuesto a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a los oferentes que presentaron sus ofertas.-----

ART. 6°: **ENCARGAR**, a la Unidad Operativa de Contrataciones, proseguir con los trámites de rigor.-----

ART. 7°: **ANOTAR**, registrar y notificar.-----

Ante mí:

[Signature]
Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

[Signature]
Dra. Gladys Barreiro de Mónica
Ministra

[Signature]
Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

[Signature]
Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250...

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101506-001	PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN	Unidad	Evento	1				
1.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
1.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo de 4 (cuatro) ascensores públicos y 1 (UN) ascensor de funcionarios (Cotizar por 1 evento que incluye 1 ascensor).	Unidad	Evento	1			2.170.000	2.170.000
1.1.2		Servicio de mantenimiento preventivo de 1 (UN) ascensor REOS (Cotizar por 1 evento que incluye 1 ascensor).	Unidad	Evento	1			1.295.000	1.295.000
1.2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
1.2.1		Cambio de Haste Freno Mecánico (3Z.0250A2).	Unidad	Evento	1			857.136	857.136
1.2.2		Cambio de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	Unidad	Evento	1			701.610	701.610
1.2.3		Cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	Unidad	Evento	1			614.964	614.964
1.2.4		Cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	Unidad	Evento	1			644.700	644.700
1.2.5		Cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	Unidad	Evento	1			248.771	248.771
1.2.6		Cambio de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	Unidad	Evento	1			254.184	254.184
1.2.7		Cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	Unidad	Evento	1			295.974	295.974
1.2.8		Cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	Unidad	Evento	1			247.800	247.800
1.2.9		Cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	Unidad	Evento	1			317.436	317.436
1.2.10		Cambio de Tornillo Goma acoplamiento maquina EM-33 (Z.0395.EF.2).	Unidad	Evento	1			317.898	317.898
1.2.11		Cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	Unidad	Evento	1			353.346	353.346
1.2.12		Cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	Unidad	Evento	1			382.452	382.452
1.2.13		Cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	Unidad	Evento	1			408.240	408.240
1.2.14		Cambio de Llave Contactora auxiliar 3TF42 (X08.012117).	Unidad	Evento	1			400.344	400.344
1.2.15		Cambio de Llave de inducción sur (3X.6152.A.1).	Unidad	Evento	1			1.136.730	1.136.730

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abg. Geraldine Casas Monges
Secretaria



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.2.16		Cambio de ventilador de pared para cabina.	Unidad	Evento	1			336.000	336.000
1.2.17		Cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (IZ.0267.G.1).	Unidad	Evento	1			3.359.034	3.359.034
1.2.18		Cambio de Nylon corredizo para cabina (IZ.0207.B.2).	Unidad	Evento	1			280.980	280.980
1.2.19		Cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	Unidad	Evento	1			211.974	211.974
1.2.20		Cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2).	Unidad	Evento	1			1.893.948	1.893.948
1.2.21		Cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	Unidad	Evento	1			334.014	334.014
1.2.22		Cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	Unidad	Evento	1			2.363.308	2.363.308
1.2.23		Cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	Unidad	Evento	1			2.954.448	2.954.448
1.2.24		Cambio de Tornillo Phillips para botonera (X07.021.324)	Unidad	Evento	1			114.072	114.072
1.2.25		Cambio de Cadena para operador (X955010.080).	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
1.2.26		Cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	Unidad	Evento	1			1.368.948	1.368.948
1.2.27		Cambio de Rollete D76 carro de puerta.	Unidad	Evento	1			337.344	337.344
1.2.28		Cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
1.2.29		Cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	Evento	1			254.436	254.436
1.2.30		Cambio de Cabo de acero por metro.	Unidad	Evento	1			32.508	32.508
1.2.31		Cambio de Resorte para haste.	Unidad	Evento	1			591.738	591.738
1.2.32		Cambio de Bujes y arandelas.	Unidad	Evento	1			896.952	896.952
1.2.33		Cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
1.2.34		Cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	Unidad	Evento	1			290.892	290.892
1.2.35		Cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	Unidad	Evento	1			357.252	357.252
1.2.36		Cambio de Aceite SAE 140 por litro.	Unidad	Evento	1			566.202	566.202

...//...

2/7

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.2.37		Cambio de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	Evento	1			705.516	705.516
1.2.38		Cambio de Peso de puerta	Unidad	Evento	1			589.428	589.428
1.2.39		Cambio de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	Evento	1			655.788	655.788
1.2.40		Rebobinado motor tracción 7.5/11 kw	Unidad	Evento	1			10.822.140	10.822.140
1.2.41		Rebobinado motor operador puerta	Unidad	Evento	1			6.161.652	6.161.652
1.2.42		Cambio de máquina de tracción por pérdida de aceite	Unidad	Evento	1			1.247.400	1.247.400
1.2.43		Cambio de rulemanes de máquina de tracción	Unidad	Evento	1			3.523.296	3.523.296
1.2.44		Cambio de rulemanes de motor de tracción	Unidad	Evento	1			4.188.282	4.188.282
1.2.45		Rectificación de Regla guiadora	Unidad	Evento	1			2.861.502	2.861.502
1.2.46		Cambio de reten eje sin fin de maquina	Unidad	Evento	1			1.203.048	1.203.048
1.2.47		Cambio de Remachado de puerta de cabina	Unidad	Evento	1			1.203.048	1.203.048
1.2.48		Reparación de Rampa de puerta	Unidad	Evento	1			1.866.438	1.866.438
1.2.49		Reparación modulo capacitivo 110V	Unidad	Evento	1			515.466	515.466
1.2.50		Reparación modulo capacitivo 12V	Unidad	Evento	1			757.932	757.932
1.2.51		Rectificación de polea de tracción	Unidad	Evento	1			3.359.076	3.359.076
1.2.52		Reparación de Regla menco	Unidad	Evento	1			4.453.638	4.453.638
1.2.53		Cambio de llave Contactora de fuerza para cuadro de comando	Unidad	Evento	1			3.524.976	3.524.976
1.2.54		Cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	Unidad	Evento	1			423.612	423.612
1.2.55		Cambio de Llave inducción electromagnética	Unidad	Evento	1			609.336	609.336
1.2.56		Cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	Unidad	Evento	1			1.270.038	1.270.038
1.2.57		Cambio de Modulo MCP-5	Unidad	Evento	1			6.677.328	6.677.328
1.2.58		Cambio de Nylon correderas en X	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
1.2.59		Cambio de Contacto de puerta operador	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
1.2.60		Cambio de Indicador digital tridimensional	Unidad	Evento	1			4.420.794	4.420.794

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abg. Gerajdine Cases Monges
Secretaría



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.2.61		Cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	Unidad	Evento	1			26.413.716	26.413.716
1.2.62		Cambio de Modulo MCINV-2PW8	Unidad	Evento	1			2.253.300	2.253.300
1.2.63		Cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	Unidad	Evento	1			297.276	297.276
1.2.64		Cambio de Modulo IGBT DG22	Unidad	Evento	1			25.908.624	25.908.624
1.2.65		Cambio de Llave Electrónica 110V	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
1.2.66		Cambio de Monitor para PC de Control de 17	Unidad	Evento	1			2.198.196	2.198.196
1.2.67		Cambio de Conector Flex para módulo MCINV - 2PW8	Unidad	Evento	1			2.529.912	2.529.912
1.2.68		Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	Unidad	Evento	1			3.193.260	3.193.260
1.2.69		Reposición de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - Visión	Unidad	Evento	1			6.841.884	6.841.884
2	72101506-001	DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	Unidad	Evento	1				
2.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
2.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo de ascensores. (Cotizar por 1 evento que incluye 1 ascensor).	Unidad	Evento	1			1.120.000	1.120.000
2.2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
2.2.1		Cambio de Haste Freno Mecánico (3Z.0250A2).	Unidad	Evento	1			857.136	857.136
2.2.2		Cambio de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	Unidad	Evento	1			701.610	701.610
2.2.3		Cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	Unidad	Evento	1			614.964	614.964
2.2.4		Cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	Unidad	Evento	1			644.700	644.700
2.2.5		Cambio de Carbon RGW llave sur (X08.011.009).	Unidad	Evento	1			248.771	248.771
2.2.6		Cambio de Cuchilla 1/8° llave sur (12.05.012/0).	Unidad	Evento	1			254.184	254.184
2.2.7		Cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	Unidad	Evento	1			295.974	295.974

...//...

4/7

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dra. Gladys Bareito de Mónica
Ministra

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



ANEXO I LE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250.....

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2.8		Cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	Unidad	Evento	1			247.800	247.800
2.2.9		Cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	Unidad	Evento	1			317.436	317.436
2.2.10		Cambio de Tornillo Goma acoplamiento maquina EM-33 (Z.0395.EF.2).	Unidad	Evento	1			317.898	317.898
2.2.11		Cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342)	Unidad	Evento	1			353.346	353.346
2.2.12		Cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	Unidad	Evento	1			382.452	382.452
2.2.13		Cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	Unidad	Evento	1			408.240	408.240
2.2.14		Cambio de Llave Contactora auxiliar 3TF42 (X08.012117).	Unidad	Evento	1			400.344	400.344
2.2.15		Cambio de Llave de inducción sur (3X.6152.A.1).	Unidad	Evento	1			1.136.730	1.136.730
2.2.16		Cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267.G.1).	Unidad	Evento	1			3.359.034	3.359.034
2.2.17		Cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207.B.2).	Unidad	Evento	1			280.980	280.980
2.2.18		Cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	Unidad	Evento	1			211.974	211.974
2.2.19		Cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2)	Unidad	Evento	1			1.893.948	1.893.948
2.2.20		Cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	Unidad	Evento	1			334.014	334.014
2.2.21		Cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	Unidad	Evento	1			2.363.308	2.363.308
2.2.22		Cambio de Cable de maniobra para cabina (X08.006.049).	Unidad	Evento	1			2.954.448	2.954.448
2.2.23		Cambio de Tornillo Phillips para botonera (X07.021.324).	Unidad	Evento	1			114.072	114.072
2.2.24		Cambio de Cadena para operador (X95.010.080).	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
2.2.25		Cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	Unidad	Evento	1			1.368.948	1.368.948

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Gladys Barreiro de Mónica
Ministra

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 250.....

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2.26		Cambio de Rollete D76 carro de puerta.	Unidad	Evento	1			337.334	337.334
2.2.27		Cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
2.2.28		Cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	Evento	1			254.436	254.436
2.2.29		Cambio de Cabo de acero por metro.	Unidad	Evento	1			32.508	32.508
2.2.30		Cambio de Resorte para haste.	Unidad	Evento	1			591.738	591.738
2.2.31		Cambio de Bujes y arandelas.	Unidad	Evento	1			896.952	896.952
2.2.32		Cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
2.2.33		Cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	Unidad	Evento	1			290.892	290.892
2.2.34		Cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	Unidad	Evento	1			357.252	357.252
2.2.35		Cambio de Aceite SAE 140 por litro.	Unidad	Evento	1			566.202	566.202
2.2.36		Cambio de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	Evento	1			705.516	705.516
2.2.37		Cambio de Peso de puerta.	Unidad	Evento	1			589.428	589.428
2.2.38		Cambio de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	Evento	1			655.788	655.788
2.2.39		Cambio de Rebobinado motor tracción 7.5/11 kw.	Unidad	Evento	1			10.822.140	10.822.140
2.2.40		Cambio de Rebobinado motor operador puerta.	Unidad	Evento	1			6.161.652	6.161.652
2.2.41		Cambio de máquina de tracción por perdida de aceite.	Unidad	Evento	1			1.247.400	1.247.400
2.2.42		Cambio de rulemanes de máquina de tracción.	Unidad	Evento	1			3.523.296	3.523.296
2.2.43		Cambio de rulemanes de motor de tracción.	Unidad	Evento	1			4.188.282	4.188.282
2.2.44		Rectificación de Regla guiadora.	Unidad	Evento	1			2.861.502	2.861.502
2.2.45		Cambio de reten eje sin fin de máquina.	Unidad	Evento	1			1.203.048	1.203.048
2.2.46		Cambio de Remachado de puerta de cabina.	Unidad	Evento	1			1.203.048	1.203.048
2.2.47		Reparación de Rampa de puerta.	Unidad	Evento	1			1.866.438	1.866.438
2.2.48		Reparación modulo capacitivo 110V.	Unidad	Evento	1			515.466	515.466
2.2.49		Reparación modulo capacitivo 12V.	Unidad	Evento	1			757.932	757.932

...//...

6/7

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Dra. Luz Antúnez
Consejera
Abg. Geraldine Casas Monges
Secretaria



ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN C.A.J. N° 280.....

(Continuación)

Asunción, 23 de setiembre de 2019.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2.50		Rectificación de polea de tracción.	Unidad	Evento	1			3.359.076	3.359.076
2.2.51		Reparación de Regla menco.	Unidad	Evento	1			4.453.638	4.453.638
2.2.52		Cambio de llave Contactora de fuerza para cuadro de comando.	Unidad	Evento	1			3.524.976	3.524.976
2.2.53		Cambio de Fusible U-R 63 A 500 V.	Unidad	Evento	1			423.612	423.612
2.2.54		Cambio de Llave inducción electromagnética.	Unidad	Evento	1			609.336	609.336
2.2.55		Cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta.	Unidad	Evento	1			1.270.038	1.270.038
2.2.56		Cambio de Modulo MCP-5.	Unidad	Evento	1			6.677.328	6.677.328
2.2.57		Cambio de Nylon corredizas en X.	Unidad	Evento	1			314.118	314.118
2.2.58		Cambio de Contacto de puerta operador.	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
2.2.59		Cambio de Indicador digital tridimensional.	Unidad	Evento	1			4.420.794	4.420.794
2.2.60		Cambio de Power Unit 200A 19 KW 380VEM62/71.	Unidad	Evento	1			26.413.716	26.413.716
2.2.61		Cambio de Modulo MCINV-2PW8.	Unidad	Evento	1			2.253.300	2.253.300
2.2.62		Cambio de Fuzivel U-R 80Ax500V faca s/rasgo.	Unidad	Evento	1			297.276	297.276
2.2.63		Cambio de Modulo IGBT DG22.	Unidad	Evento	1			25.908.624	25.908.624
2.2.64		Cambio de Llave Electrónica 110V.	Unidad	Evento	1			622.608	622.608
2.2.65		Cambio de Monitor para PC de Control de 17.	Unidad	Evento	1			2.198.196	2.198.196
2.2.66		Cambio de Conector Flex para módulo MCINV - 2PW8.	Unidad	Evento	1			2.529.912	2.529.912
2.2.67		Reparación Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión.	Unidad	Evento	1			3.193.260	3.193.260
2.2.68		Reposición de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - Visión.	Unidad	Evento	1			6.841.884	6.841.884
Total Precios Unitarios									318.672.420

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Abg. Geraldine Casés Monges
Secretaria

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Dra. Luz Antúñez
Consejera